



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ № 39 «Азбука»

Д.Г. Панина

8 апреля 2024 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№ 39 Василеостровского района Санкт-Петербурга
«АЗБУКА»**

2024

Санкт-Петербург

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 Василеостровского района Санкт-Петербурга.

1.2. Адрес объекта 199255, Санкт-Петербург, муниципальное образование Гавань, набережная Миклухо-Маклая, дом 1, корпус 2, строение 1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

Отдельно стоящее здание 3 этажа, 5 328,7 кв.м

1.4. Год постройки здания 2023.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 Василеостровского района Санкт-Петербурга, ГБДОУ № 39

1.7. Юридический адрес учреждения 199406, г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д. 37, лит. А

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности государственная.

1.10. Территориальная принадлежность Санкт-Петербург.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга

1.12. Адрес вышестоящей организации, Санкт-Петербург, 10 линия Васильевского острова дом 37.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Вид деятельности 85.11 (по ОКВЭД)

2.2 Сфера деятельности дошкольное образование

2.3 Виды оказываемых услуг образовательные

2.4 Форма оказания услуг: на объекте

2.5 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.6 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.7 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 320

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.1.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.1.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.1.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б

4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____ не требуется _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «15» января 2024 г.,
2. Акта обследования объекта: акт № 1 от «15» января 2024г.
3. Решения Комиссии от «15» января 2024 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 Василеостровского района Санкт-Петербурга.

1.2. Адрес объекта 199255, Санкт-Петербург, муниципальное образование Гавань, набережная Миклухо-Маклая, дом 1, корпус 2, строение 1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

Отдельно стоящее здание 3 этажа, 5 328,7 кв.м

1.4. Год постройки здания 2023.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 Василеостровского района Санкт-Петербурга.

1.2. Адрес объекта 199255, Санкт-Петербург, муниципальное образование Гавань, набережная Миклухо-Маклая, дом 1, корпус 2, строение 1.

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности государственная,

1.10. Территориальная принадлежность Санкт-Петербург,

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Санкт-Петербург, 10 линия Васильевского острова дом 37

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 464

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), *нет*

3.1.4 Перекрестки: *нерегулируемые*;

3.1.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.1.6 Перепады высоты на пути: *нет*

3.2 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ГБДОУ № 39
Л.Г. Панина
15 января 2024 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №1
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Санкт-Петербург

«15» января 2024 г.

1. Общие сведения об объекте

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39
Василеостровского района Санкт-Петербурга.

1.2. Адрес объекта 199255, Санкт-Петербург, муниципальное образование Гавань, набережная
Миклухо-Маклая, дом 1, корпус 2, строение 1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

Отдельно стоящее здание 3 этажа, 5 328,7 кв.м

1.4. Год постройки здания 2023.

1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно
Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 39 Василеостровского района Санкт-Петербурга; ГБДОУ № 39

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 199406, г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская,
д. 37, лит. А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация дошкольное образование 85.11

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), нет

3.1.4 Перекрестки: *нерегулируемые;*

3.1.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.1.6 Перепады высоты на пути: *нет*

3.2 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
доступно всем инвалидам

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно

4.3. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.3.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.3.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.3.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.3.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.3.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет;

4.3.6. другое нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

да

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы Заведующий Л.Г. Панина _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего А.А Шведова _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заведующий хозяйством И.А.Сидорова _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель общества МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"АССОЦИАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ, ИНВАЛИДОВ И ПЕНСИОНЕРОВ" г.Санкт-Петербурга

Тимохин Сергей Владимирович _____

представители организации, расположенной на объекте

Заведующий Панина Лариса Геннадьевна _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заместитель заведующего Шведова Анастасия Андреевна _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39
Василеостровского района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, муниципальное образование Гавань, набережная Миклухо-Маклая, дом 1, корпус 2.
строение 1

№ п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на Пл ане	№ фо то	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
1. 1	Вход (входы) на территорию	есть			приспособле но	все		
1. 2	Путь (пути) движения на территории	есть			приспособле но	все		
1. 3	Лестница (наружная)	есть			приспособле но	Все		
1. 4	Пандус (наружный)	есть			приспособле но	Все		
1. 5	Автостоянка и парковка	есть			приспособле но	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				приспособле но	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию	ДП-В			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39
Василеостровского района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, муниципальное образование Гавань, набережная Миклухо-Маклая, дом 1, корпус 2.
строение 1

№ п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на Пл.	№ фо то	Содержани е	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2. 1	Лестница (наружная)	есть			приспособ лено	все		
2. 2	Пандус (наружный)	есть			приспособ лено	все		
2. 3	Входная площадка (перед дверью)	есть			приспособ лено	все		
2. 4	Дверь (входная)	есть			приспособ лено	все		
2. 5	Тамбур	есть			приспособ лено	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				приспособ лено	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-В			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «15» января 2024 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39

Василеостровского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, муниципальное образование Гавань, набережная Миклухо-Маклая, дом 1, к. 2, стр. 1

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			приспособлено	все		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			приспособлено	все		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-		технические решения невозможны
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	-	-	технические решения невозможны	-		технические решения невозможны
3.5	Дверь	есть			приспособлено	все		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			приспособлено	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ-В			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «15» января 2024 г.

Г Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант Г – зона обслуживания инвалидов

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39

Василеостровского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, муниципальное образование Гавань, набережная Миклухо-Маклая, дом 1, корпус 2, строение 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			приспособлено	все		
4.2	Зальная форма обслуживания	нет		-	-	-		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет		-	-	-		-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-	-	-		-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет		-	-	-		-
	ОБЩИЕ требования к зоне				приспособлено	все		

Г Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Учебная зона	ДЧ-В			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
места приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «15» января 2024 г.

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39
Василеостровского района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, муниципальное образование Гавань, набережная Миклухо-Маклая, дом 1, корпус 2.
строение 1

№ п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фот о	Содержан ие	Значимо для инвалид а (категор ия)	Содержание	Виды работ
5. 1	Туалетная комната	есть			прис посо б лено	Все		
5. 2	Душевая комната	нет	-	-	-	-		
5. 3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-		
	ОБЩИЕ требования к зоне				прис посо б лено	Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДП-В			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «15» января 2024 г.

I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39
Василеостровского района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, муниципальное образование Гавань, набережная Миклухо-Маклая, дом 1, корпус 2,
строение 1

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содер жани е	Значимо для инвалида (катего рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	присп особл ено	все		
6.2	Акустические средства	есть	-	-	Не присп особл ено	все		
6.3	Тактильные средства	есть	-	-	присп особл ено	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	присп особл ено	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-В	-	-	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____